FICHE TECHNIQUE

GRAISSE SILICONE

DOMAINE D'APPLICATION / PROPRIETES :

- Protection des matériels électriques contre la corrosion et l'humidité.
- Agent lubrifiant : lubrification d'élastomères ou de matières plastiques sur métal
- Agent anti-adhérent : démoulage de matières plastiques et d'articles de fonderie.
- Agent de glissement de pièces coulissantes ou en mouvement.
- Étanchéité des joints, convient pour les vannes et les robinets.
- Lubrification des engrenages, cames, paliers, rouleaux charnières.
- Produit à usage professionnel.

CARACTERISTIQUES :

- Fluide polydiméthylsiloxanique à chaîne linéaire de très haute viscosité.
- Forme un gel après évaporation du solvant.
- Présente une bonne stabilité thermique et un bas point de congélation. Utilisation de - 45 à +205°
- Faible tension superficielle,
- Compressibilité élevée.
- Bonne résistance à l'oxydation.
- Absence de vieillissement sous l'action des agents atmosphériques.
- Bonne résistance aux cisaillements intenses et prolongés.
- Soluble dans les solvants aliphatiques et aromatiques.
- Viscosité à 25°C 60000 mm2/s.
- Densité = 0,973.
- Point d'écoulement - 45°C.
- Température d'auto inflammation +350°C.
- Tension superficielle à 25°C = 21,1 mN/m.
- Coefficient de dilatation entre 25 et 100°C = 9,45 X 10-4/cm3.
- Rigidité diélectrique à 25°C = 18 KV/mm.
- Insoluble dans l'eau et l'alcool.

Format du boîtier : 65 x 195 Boîtier fer	Gaz propulseur : 134 A et CO_2
Capacité nominale : 650 ml	Volume net : 400 ml

MODE D'EMPLOI :

- Bien agiter l'aérosol avant utilisation.
- Pulvériser par brèves pressions sur les parties à traiter
- Appliquer un film plus ou moins épais selon le type d'utilisation.
- Garnir abondamment pour les opérations d'étanchéité ou d'isolation.
- Appliquer un film mince pour les opérations de lubrification.
- Utiliser le tube capillaire pour les endroits difficiles d'accès.

PICTOGRAMMES DE DANGER :

F+ Extrêmement Inflammable

Xi - Irritant

N – Dangereux pour l'environnement

RECOMMANDATIONS :

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer, ne pas brûler, même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelle ou d'ignition. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Ne pas respirer les vapeurs d'aérosol. **Conserver hors de portée des enfants.** Ne pas utiliser pour un autre usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

- Pour tous renseignements complémentaires, consulter **la fiche de données de sécurité.**

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi dans un souci d'information et ne peuvent, en aucun cas, engager notre responsabilité dans le cas d'une mauvaise utilisation.

GETRAC - Parc Industriel de Torcy – BP 37 - 77201 MARNE LA VALLEE Cedex 01
Téléphone : +33(0)1.60.05.83.81 - Télécopie : +33(0)1.60.06.53.81 e.mail : contact@getrac.fr - **www.getrac.fr**